

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市华达新能源有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2023 年 8 月 20 日			检查地点	升压站		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项						
施工及检查情况简述	主变各侧构架基础复核。						
存在问题	发现主变各侧构架基础不够牢固						
检查人	陈树强			施工项目部 签收人/日期	郭悦杰 8.20		
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：郭悦杰 日期 8.20						
复查意见	合格 复查人：陈树强 日期 8.20						

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。