

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市弘建建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 8 月 23 日		检查地点	5#电压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	室外电缆沟回填				
存在问题	巡视发现个别作业人员安全意识不高				
检查人	周时红		施工项目部 签收人/日期	郭悦丞 8.23	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭悦丞 日期 8.23				
复查意见	整改合格 复查人：周时红 日期 8.23				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。