

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市华达新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 9 月 1 日		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	运行设备巡视检查。				
存在问题	发现个别电缆槽环状拉网				
检查人	唐树臣		施工项目部 签收人/日期	郭培玉 9.1	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭培玉 日期 9.1				
复查意见	验收合格 复查人：唐树臣 日期 9.1				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。