

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市华达新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 13 日		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站室外电缆沟电缆敷设、绑孔。			
存在问题	巡视中发现室外电缆沟电缆绑孔有个别部位绑孔不牢。			
检查人	张顺友	施工项目部 签收人/日期	加力能 9.13	
整改情况	已整改完毕 整改负责人：加力能 日期 9.13			
复查意见	整改合格 复查人：张顺友 日期 9.13			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。