

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团四川工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023 年 5 月 8 日                                                                                 | 检查地点            | 招远光伏区          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 招远光伏区引孔、打桩施工                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 巡视发现管桩施工中个别管桩桩顶标高偏低                                                                            |                 |                |
| 检查人       | 张树德                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵西 5.8         |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人：赵西      日期 5.8</div>                           |                 |                |
| 复查意见      | 整改合格<br><div style="text-align: right;">复查人：张树德      日期 5.8</div>                              |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。