

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	中国电建集团四川工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 6 月 10 日	检查地点	东阿县·汶南镇光伏发电站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	东阿县·汶南镇光伏发电站 312kV 升压站施工		
存在问题	巡视中发现东阿县光伏发电站 312kV 升压站设备接地线截面偏小，		
检查人	张明华	施工项目部 签收人/日期	张明华 6.10
整改情况	已整改完毕 整改负责人：张明华 日期 6.10		
复查意见	合格 复查人：张明华 日期 6.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。