

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	中国电建集团四川工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 1 月 6 日	检查地点	南西村光伏电站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	南西村光伏电站 支架安装、支架防腐、接地扁铁焊接。		
存在问题	巡视中发现 支架防腐施工中间层/支架除锈不彻底		
检查人	陈和强	施工项目部 签收人/日期	赵海 1.6
整改情况	已按要求整改 整改负责人：赵海 日期 1.6		
复查意见	整改合格 复查人：陈和强 日期 1.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。