

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	中国电建集团四川工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 8 月 27 日	检查地点	徐家桥·张官屯光伏电站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	张官屯光伏电站反窃电队组体例。		
存在问题	巡视中发现反窃电队中单组导线有短路现象		
检查人	陈和强	施工项目部 签收人/日期	赵河 8.27
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 赵河 日期 8.27		
复查意见	整改合格 复查人: 陈和强 日期 8.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。