

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JCJL-010

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.08.06	检查地点	大吴家村光伏区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	检查桩基施工安全		
存在问题	1、完成的桩孔没有做安全防护，存在安全隐患。		
整改要求	完成的桩孔做好安全防护，要用盖板覆盖。以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张树松 浙江华东工程建设管理有限公司：莫群磊	施工项目部 签收人/日期	赵峰涛 2022.8.6
整改情况	已对桩孔用盖板进行覆盖。 整改负责人：莫群磊 日期：2022.8.6		
复查意见	已整改完成 复查人：张树松 日期：2022.8.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

