

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JCJL-011

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2022.08.08	检查地点	大吴家村光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	检查桩基施工质量				
存在问题	1、部分桩基垂直度、标高未达到设计及规范要求。				
整改要求	桩基垂直度、标高必须满足设计及规范要求。以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。				
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张就光 浙江华东工程建设管理有限公司：冀群磊 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">施工项目部 签收人/日</td> <td style="text-align: center;">赵泽清 2022.8.8</td> </tr> </table>			施工项目部 签收人/日	赵泽清 2022.8.8
施工项目部 签收人/日	赵泽清 2022.8.8				
整改情况	对桩基垂直度、标高整改完成 整改负责人：史天亮 日期：2022.8.8				
复查意见	已整改完成 复查人：[Signature] 日期：2022.8.9				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

