

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JZL3-ZHJL-017

施工单位	浙江泰辉新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.11	检查地点	三元前躯体车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视三元前躯体车间支架安装、组件安装情况		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	梁智豪	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。