



监理检查记录表

工程名称: 余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YYJJDQ-JCJL-002

施工单位	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 30 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、余姚市家佳电器有限公司厂区内混凝土屋面组件安装固定。 2、检查余姚市家佳电器有限公司厂区内混凝土屋面组件安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的组件进行检查, 检查出个别压块与组件未紧密贴面; 组件固定异形螺母未卡放到位。 4、施工人员 6 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	1、检查出个别压块与组件未紧密贴面。 2、组件固定异形螺母未卡放到位。		
整改要求	督促施工方对安装完成的组件检查, 个别压块与组件未紧密贴面的调整紧密贴合; 组件固定异形螺母未卡放到位, 进行相对调整, 卡放到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2022.07.31		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备