



项目监理检查记录表

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-005

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.9.19日	检查地点	项目车棚现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	西侧车棚支架安装完毕, 组件已运输到现, 塑封线已安装, 工器具齐全。		
存在问题	组件安装, 组件与组件间, 间隙, 观察不一。		
监理措施	要求 按设计与规范安装		
检查人	方. 志 2022.9.19	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已与设计沟通, 后期做密封处理 整改负责人:  日期: 2022.9.23		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2022年 9月 25日
星期: 9

天气: 风和转多云
气温: 15-25℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光
伏电站项目

监 理 工 作 情 况		无组织、原料处理	
施 工 情 况	施工单位	浙江西子联合工程有限公司	
	施工内容及进度	无组织	
其它事项			
本日现场监理人员		李. . .	
记录人: 李. . .		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 夏. . .	

