

项目监理检查记录表

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目
编号: ZHL-C-006

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.17	检查地点	项目车棚现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	大门口道路和厂内道路过路电缆线路敷设完毕,开挖工序		
存在问题	开挖深度和规范,图纸不符,0.		
监理措施	要求 挖要求和规范整改		
检查人	加.以.总.	施工项目部 签收人/日期	李如峰
整改情况	场区工作而道路地下.管线下分布复杂,无法按照规范执行,需按照实际情况进行施工 整改负责人: 李如峰 日期 2022.10.22		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。

