

项目监理检查记录表

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目
编号：ZHL- 2022

施工单位	浙江西子联合工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 7. 13		检查地点	项目屋顶现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面光伏飞定位放线结束 支架安装完成(屋面20%)			
存在问题	1. 工人有不正确佩戴安全帽现象 2. 光伏支架不牢固 3. 光伏支架连接处安装不牢固			
监理措施	要求立即改正。			
检查人	孙建伟	施工项目部 签收人/日期	孙建伟 7.13	
整改情况	安全问题整改完成 已整改。 整改负责人：孙建伟 日期 7.14			
复查意见	已整改。 复查人：孙建伟 日期 7.14			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。

