

项目监理检查记录表

工程名称: 博瑞华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358+1kwp 分布式光伏电站项目
编号: ZHU-VJ-007

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正德电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.11. 16:00	检查地点	项目屋顶现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况概述	屋面结构完整, 无开裂. 直流电缆敷设整齐, 直流电缆外护套有破损保护层完整		
存在问题	1. 未使用加波球或加波球时器 2. 保护层厚度不足应补修		
监理措施	要求立即改正. 按国标设计要求重新整修		
检查人	王... 王	施工项目部 签收人/日期	李... 李
整改情况	已按设计进行内通, 新增施工措施在技术交底设计变更 (按照现场实际情况进行整改) 验收人: 王... 王		
复查意见	复查人: 日期		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中所注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查附表。

