

监 理 检 查 记 录 表

工 程 名 称： 京 能 苏 州 圣 美 4.1MW 分 布 式 光 伏 项 目
编 号： ZHJL-JNSM-04

施工单位	江苏丰辉电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.03.15	检查地点	10#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对混凝土浇筑质量进行检查		
存在问题	10#厂房屋顶部分支架基础蜂孔较多。		
整改要求	蜂孔较多的重新浇筑。以上问题施工单位立即全面排查整改，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵 江苏丰辉电力建设有限公司：黄经忠	施工项目部 签收人/日期	黄经忠, 3.15
整改情况	整改完成 整改负责人: 黄经忠, 日期: 3.15		
复查意见	已整改完成 复查人: [Signature], 日期: 3.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建