

监 理 检 查 记 录 表

工 程 名 称： 京 能 苏 州 圣 美 4.1MW 分 布 式 光 伏 项 目

编号：ZHJL-JNSM-10

施工单位	江苏丰辉电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.03.27	检查地点	2#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	发现 4 个混凝土支架基础表面有裂缝。		
整改要求	更换有裂缝的混凝土基础，不得安装使用。以上问题施工单位立即排查整改，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵 江苏丰辉电力建设有限公司：黄经忠	施工项目部 签收人/日期	黄经忠 3.27
整改情况	整改完成 整改负责人：黄经忠 日期 3.28		
复查意见	已整改 复查人：张献兵 日期 2022.3.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建