

监理检查记录

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-001

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	2#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#车间屋顶施工现场进行施工检查		
存在问题	1、临时用电用电时开关需带有漏电保护装置。 2、施工单位在下班后屋面施工垃圾需及时清理。 3、1#箱变施工完成垃圾未清理		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	宿迁市优祚新能源科技有限公司：覃鹏飞 常州正衡电力工程监理有限公司：贾金光 江苏苏美达电力运营有限公司：宛林杰	施工项目部 签收人/日期	2022.08.18
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：宛林杰 日期 2022.8.18		
复查意见	已整改 复查人：贾金光 日期 2022.8.18		