

# 监理检查记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-005

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 江苏苏美达电力运营有限公司                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022. 09. 2                                                                                    | 检查地点            | 6#屋面接地         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 6#屋面接地扁铁搭接情况                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 6#屋面部分接地扁铁搭接面不满足要求                                                                             |                 |                |
| 整改要求      | 要求按规范搭接面要满足要求                                                                                  |                 |                |
| 检查人       | 贾金光                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2022.9.2       |
| 整改情况      | 已按要求整改。<br>整改负责人：2022.9.2                                                                      |                 |                |
| 复查意见      | 经复查已按要求整改完成<br>复查人：2022.9.2                                                                    |                 |                |