

监理检查记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目编号：ZHJL-JCJL-006

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.5	检查地点	6#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场施工人员安全用具佩戴情况		
存在问题	现场个别施工人员未戴安全帽		
整改要求	要求施工单位施工前对施工人员进行安全教育，对未戴安全帽的人员加强安全管理		
检查人	费金尧	施工项目部 签收人/日期	费金尧 2022.9.5
整改情况	已按要求整改 整改负责人：费金尧 日期：2022.9.5		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：费金尧 日期：2022.9.5		