

监理检查记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJL-007

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.07	检查地点	7#屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋顶成品保护及工序情况		
存在问题	1、材料堆放不规范 2、成品保护不到位		
整改要求	要求材料堆放整齐，加强成品保护		
检查人	费金亮	施工项目部 签收人/日期	费金亮 2022.9.7
整改情况	已按要求整改 整改负责人：费金亮 日期：2022.9.7		
复查意见	已整改 复查人：费金亮 日期：2022.9.7		