

监理检查记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-008

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.08	检查地点	13#屋面接地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	13#屋面方管支架安装、封板		
存在问题	13#屋面方管生锈严重不满足要求		
整改要求	要求按规范满足要求		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	宛林志 2022.09.08
整改情况	已按要求整改 整改负责人：宛林志 日期：2022.09.08		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：贾金光 日期：2022.09.08		