

监理检查记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJL-009

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 09. 11	检查地点	7#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工安全性情况		
存在问题	现场施工区域安全警示标识被风吹倒塌		
整改要求	要求施工单位对现场安全警示标识放置合理位置，并加强对安全警示标识保护		
检查人	贾金亮	施工项目部 签收人/日期	宛林杰 2022.09.11
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：宛林杰 日期：2022.09.11		
复查意见	经复查已按要求整改 复查人：贾金亮 日期：2022.09.11		