

# 监理检查记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL/JCJL-019

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 江苏苏美达电力运营有限公司                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2022.09.13                                                                                     | 检查地点            | 5#屋顶             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 现场施工安全性情况                                                                                      |                 |                  |
| 存在问题      | 5#屋顶现场巡视发现个别人员未戴安全帽                                                                            |                 |                  |
| 整改要求      | 要求施工单位对加强安全教育做好安全交底、及三级安全教育                                                                    |                 |                  |
| 检查人       | 贾金光                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 范林杰<br>2022.9.13 |
| 整改情况      | 已按要求对施工人员进行安全交底并交底<br>整改负责人：范林杰 日期：2022.9.13                                                   |                 |                  |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：贾金光 日期：2022.9.13                                                                    |                 |                  |