

监理检查记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJL-011

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 09. 16	检查地点	仓库屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场文明施工情况		
存在问题	仓库屋顶巡视各别部位有垃圾未清理		
整改要求	要求施工单位仔细检查整改		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	宛林杰 2022.09.16
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 宛林杰 日期: 2022.09.16		
复查意见	经复查 已整改。 复查人: 贾金光 日期: 2022.09.16		

