




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 编号: CHWM-JLJC-001

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 02 日	检查地点	光伏厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查支架安装情况。		
存在问题	发现支架安装个别处不顺直, 偏差较大。		
整改要求	立即按规范和图纸要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.3.2
整改情况	 整改负责人:  日期: 2022 年 3 月 2 日		
复查意见	 复查人:  日期: 2022 年 3 月 3 日		

