

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JLJC-0010

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 09 日	检查地点	光伏厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	巡视检查现场清洗水管安装情况		
存在问题	发现清洗水管保温棉连接处未做好处理		
整改要求	立即按规范和图纸要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	徐江 2022.6.9
整改情况	已整改 整改负责人: 徐江 日期: 2022.6.9		
复查意见	已整改 复查人: 孔令才 日期: 2022.6.10		

