

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JLJC-003

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 07 日	检查地点	光伏厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查组件安装情况。		
存在问题	发现组件边缘个别处不顺直，误差较大。		
整改要求	立即按规范和图纸要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	徐江 2022.3.7
整改情况	已完成整改 整改负责人：徐江 日期：2022.3.7		
复查意见	已完成整改 复查人：孔令才 日期：2022.3.8		

