

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 编号: CHWM-JLJC-006

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 05 月 01 日	检查地点	光伏厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查逆变器安装情况。		
存在问题	发现逆变器安装高度不同意		
整改要求	立即按规范和图纸要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	徐江 2022.5.1
整改情况	已完成整改 整改负责人: 徐江 日期: 2022.5.1		
复查意见	已完成整改 复查人: 孔令才 日期: 2022.5.1		

