


监理检查记录表

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

编号：NMHD-ZHJL-JCJL-04

施工单位	四川岳池电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 08 日	检查地点	原料库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场日常巡检，安全措施及施工情况。 1、现场安全文明管理 2、施工现场安全状况		
存在问题	1、屋面施工部分材料包装未及时清理，近期风力较大，易造成掉落伤人。		
整改要求	对以上问题要求整改完成，做到现场零事故，确保施工安全。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3月8日
整改情况	已按要求整改 整改负责人：  日期： 3月9日		
复查意见	已整改 复查人：  日期： 2023.3.9		