

监理检查记录表

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

编号：NMHD-ZHJL-JCJL-01

施工单位	四川岳池电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 09 月 28 日	检查地点	五金库、原料库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场进行国庆节前紧密结合现场安全工作实际，开展隐患排查安全大检查，确保现场安全。 1、现场疫情防控管理 3、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、剩余材料未整理归类堆放整齐。 2、检查发现施工现场有工人抽烟。		
整改要求	对以上问题要求整改完成，做到现场零事故，确保施工安全。		
检查人	严廷贤 郭长荣	施工项目部 签收人/日期	塔贵峰
整改情况	已整改完毕 整改负责人：塔贵峰 日期：2022.09.29		
复查意见	经复查，已按要求整改完成 复查人：严廷贤 日期：2022.09.29		