

监理检查记录表

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

编号：NMHD-ZHJL-JCJL-02

施工单位	四川岳池电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 19 日	检查地点	五金库、原料库、锰铁库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场五金库、原料库、锰铁库进行加固施工质量检查。		
存在问题	检查发现，部分方管与领条之间有虚焊现象，焊渣未清理干净进行防腐施工现象		
整改要求	对以上问题要求整改完成，确保施工质量。		
检查人	严廷安 郭秋芳	施工项目部 签收人/日期	塔贵峰 10月21
整改情况	已按整改完成。 整改负责人：塔贵峰 日期：2022.10.21		
复查意见	经复查，已按要求整改完成。 复查人：严廷安 日期：2022.10.21		