


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20220915

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 09 月 15 日	检查地点	园区各施工屋顶及材料堆场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、园区各施工屋顶 25#、30#楼屋顶施工现场进行安全隐患检查以及安全防护措施落实情况。 2、园区 31#楼北侧材料堆放场进行安全隐患检查以及安全防护措施落实情况。		
存在问题	1、检查出材料堆放场区域设置和告示标识缺乏。 2、项目部门口安装的五牌一图被大风吹掉。		
整改要求	1、督促施工方对材料堆放场集中码放材料，分类堆放；对堆放位置进行标识设置。 2、督促施工方对安装的五牌一图整改维修。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.09.15
整改情况	 整改负责人:  日期: 2022.09.15		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.09.16		