

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20220930

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 09 月 30 日	检查地点	园区各施工屋顶及材料堆场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、园区各施工屋顶 31#、30#、26#、25#、24#、20#、2#施工现场进行安全情况。 2、配电房电气柜基础施工安全情况。 3、园区 31#楼北侧材料、设备堆放现场安全情况。		
存在问题	检查出材料堆场区域安全警示标识（彩条旗子）部分有脱落情况。		
整改要求	督促施工方对材料堆场区域补充安全警示标识。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.09.30
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.09.30		
复查意见	经复查，已整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.10.01		