

监理检查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221105

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
检查时间	2022年11月05日			检查地点	杭湾智能终端产业园区二期各施工屋顶和电缆沟处				
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项								
施工及检查情况简述	1、在园区B区电缆沟开挖、垫层浇筑、排管施工进行巡视检查； 2、在园区内20#、25#、30#、22#、27#、33#、32#、29#、4#、8#楼栋屋顶，对已安装完成的桥架进行巡视检查； 3、在园区内31#、26#、20#、24#、25#、28#、22#、27#、32#、33#、29#楼栋屋顶，对光伏直流电缆敷设进行巡视检查； 4、检查屋顶桥架安装、光伏直流电缆敷设和电缆沟开挖深度是否符合设计要求； 5、施工人员20人，管理人员3人。								
	存在问题	1、对园区20#、25#、30#、22#、27#、33#、32#、29#、4#、8#屋顶已安装完成的桥架的情况进行查看，现场安装情况较好。 2、在对园区31#、26#、20#、24#、25#、28#、22#、27#、32#、33#、29#楼顶屋面光伏直流电缆敷设的情况进行查看，现场情况较好。 3、在对园区电缆沟开挖、垫层浇筑和排管施工的情况进行查看，发现施工人员未佩戴安全帽。							
		整改要求	1、督促施工人员佩戴安全帽。						
			检查人	刘晨瑞		施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.11.05		
	整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.11.05							
复查意见		经复查，已整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.11.06							