



监理检查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221117

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
检查时间	2022年11月17日			检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和电缆沟处				
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项								
施工及检查情况简述	1、在园区D区电缆沟开挖、排管铺设、混凝土包管、开关站、箱变基础和B区储能基础垫层浇筑进行巡视检查； 2、在园区内38#、37#、39#楼栋屋顶，对已完成的支架安装进行巡视检查； 3、在园区内24#、25#、26#、30#楼栋屋顶，对正在接地扁钢焊接进行巡视检查； 4、检查屋顶接地扁钢焊接、支架安装、电缆沟混凝土包管、开关站、箱变和储能基础垫层浇筑是否符合设计要求； 5、施工人员16人，管理人员3人。								
	存在问题	1、对园区38#、37#、39#屋顶已完成的支架安装情况进行查看，现场施工较好。 2、在对园区24#、25#、26#、30#楼顶正在进行接地扁钢焊接情况进行查看，发现部分接地扁钢焊渣未清理干净。 3、在对园区电缆沟开挖、排管铺设、混凝土包管、开关站、箱变基础和B区储能基础垫层浇筑情况进行查看，发现施工人员未佩戴安全帽。							
		整改要求	1、督促施工人员及时对接地扁钢焊渣清理干净。 2、督促施工人员佩戴安全帽。						
			检查人			施工项目部			签收人/日期
	整改情况	 整改负责人：  日期：2022.11.17							
复查意见	 复查人：  日期：2022.11.18								