

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20230112

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 01 月 12 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和配电房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内对 24#、20#楼低压电缆下引敷设至配电房情况进行巡视检查； 2、在园区对 11#、16#楼接地扁钢焊接进行巡视检查； 3、在园区对 24#、33#、29#楼逆变器低压电缆头制作、接地线安装、接地端子箱安装进行巡视检查； 4、在园区对 4#、5#配电房进线总柜低压电缆终端制作、安装、防火封堵进行巡视检查； 5、检查低压电缆敷设、接地扁钢焊接、逆变器低压电缆头制作、接地端子箱安装、低压电缆终端制作、防火封堵是否符合设计要求； 6、施工人员 10 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、在对园区 11#和 16#楼顶屋面接地扁钢焊接的情况进行查看,发现施工人员没有设置防火物品(电焊渣飞溅易导致沥青防水卷材燃烧)。 2、在对园区 24#、20#楼低压电缆敷设、24#、33#、29#楼逆变器低压电缆头制作、安装、接地端子箱安装情况进行查看,发现部分垃圾未清理。 3、在对园区 4#、5#配电房进线总柜低压电缆终端制作、安装、防火封堵进行查看,现场施工较好。		
整改要求	1、要求施工人员加强焊接时安全监护,配备防火器材。 2、要求施工人员电缆终端制作完成后,及时清理垃圾。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2023.01.12
整改情况	已整改 整改负责人: 徐银杭 日期: 2023.01.12		
复查意见	经复查,已整改完成 复查人: 刘晨瑞 日期: 2023.01.13		