

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20230223

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 23 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和 C 区开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 35#、36#屋顶支架、组件、直流桥架、逆变器安装、光伏电缆敷设、接地扁钢焊接进行巡视检查； 2、在园区内 3#、4#屋顶低压电缆敷设、逆变器低压电缆终端制作进行巡视检查； 3、在园区内对 C 区开关站设备基础、电缆沟排管砼浇筑进行巡视检查； 4、在园区内对 D 区开关站和箱变、A、B 区储能设备安全防护围栏安装进行巡视检查； 5、检查 C 区开关站基础、电缆沟排管砼浇筑、屋顶支架、组件安装、直流桥架、逆变器安装、光伏线敷设、低压电缆敷设、逆变器低压电缆终端制作是否符合设计要求； 6、施工人员 9 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区 C 区开关站设备基础、电缆沟排管砼浇筑情况进行查看，现场施工较好。 2、对园区 35#、36#屋顶支架、组件、直流桥架、逆变器安装、光伏电缆敷设、接地扁钢焊接情况进行查看，发现部分垃圾未清理。 3、对园区 3#、4#屋顶低压电缆敷设、逆变器低压电缆终端制作情况进行查看，发现部分垃圾未清理。 4、对园区 D 区开关站和箱变、A、B 区储能设备安全防护围栏安装情况进行查看，现场施工较好。		
整改要求	1、督促施工人员对现场垃圾及时清理干净。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2023.02.23
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2023.02.23		
复查意见	经复查，已整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2023.02.24		