

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20230312

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 12 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内对 4#、7#、8#屋顶至开关站、D 区 1#栋楼至箱变低压电缆敷设、下引桥架盖板安装进行巡视检查； 2、在园区内对 37#、38#、39#屋顶低压电缆、通讯电缆敷设至内部桥架、逆变器组串连接、水清洗系统安装进行巡视检查； 3、在园区内对 34#、35#、36#栋楼低压电缆、通讯电缆敷设至内部桥架进行巡视检查； 4、在园区内对 1#至箱变、汇流箱、1#、7#、8#、37#、38#、39#、34#屋顶低压电缆终端制作、逆变器接线进行巡视检查； 5、检查低压电缆敷设、下引桥架盖板安装、逆变器组串连接、水清洗系统安装、低压电缆终端制作、逆变器接线是否符合设计要求； 6、施工人员 7 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区 4#、7#、8#屋顶至开关站、D 区 1#栋楼至箱变低压电缆敷设、下引桥架盖板安装情况进行查看, 现场施工较好。 2、对园区 37#、38#、39#屋顶低压电缆、通讯电缆敷设至内部桥架、逆变器组串连接、水清洗系统安装情况进行查看, 现场施工较好。 3、对园区 34#、35#、36#栋楼低压电缆、通讯电缆敷设至内部桥架情况进行查看, 现场施工较好。 4、对园区 1#至箱变、汇流箱、1#、7#、8#、37#、38#、39#、34#屋顶低压电缆终端制作、逆变器接线进行查看, 发现部分垃圾未清理。		
整改要求	1、督促施工人员对现场垃圾及时清理干净。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2023.03.12
整改情况	已整改 整改负责人: 徐银杭 日期: 2023.03.12		
复查意见	经复查, 已整改完成 复查人: 刘晨瑞 日期: 2023.03.13		