



监理检查记录表

工程名称:苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-KSHXN-JCJL-003

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 09 月 27 日	检查地点	施工区 (1 号楼、3 号楼)
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、昆山瀚讯诺电子有限公司厂区内 1 号楼、3 号楼屋面组件安装固定。 2、检查昆山瀚讯诺电子有限公司厂区内 1 号楼、3 号楼屋面组件安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的组件进行检查, 检查出个别压块与组件未紧密贴面。 4、施工人员 5 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	检查出个别压块与组件未紧密贴面。		
整改要求	督促施工方对安装完成的组件检查, 个别压块与组件未紧密贴面的调整紧密贴合		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.9.28		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备