


监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-001

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 09 月 20 日	检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	施工人员在南侧鱼塘内测量桩顶标高时存在的安全隐患及质量问题。		
存在问题	1. 鱼塘内配合测量桩顶标高的施工人员没有穿着救生衣，安全隐患较大； 2. 施工现场存在吸烟及烟头乱扔的现象，不符合安全文明施工的规定； 3. 测量桩顶标高的水平仪没有进行第三方检测，不符合规范要求。		
整改要求	以上问题要求施工单位加强管控，逐条进行整改。		
检查人	 20/9-2022	施工项目部 签收人/日期	 2022.9.20
整改情况	已整改。 整改人：孙继连 日期：2022 年 9 月 21 日		
复查意见	合格 复查人：高振平 日期：2022 年 9 月 21 日		

