


监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-002

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 13 日	检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区 B 区南侧鱼塘与北侧小鱼塘的通道土方回填时及存在的问题。		
存在问题	1. 土方回填的 60 型、200 型挖掘机设备没有进行报验； 2. 自卸车司机下车时没有佩戴安全帽； 3. 施工现场灰尘较大，采取洒水降尘工作。		
整改要求	以上问题要求施工单位加强管控，逐条进行整改。		
检查人	 13/10-2022	施工项目部 签收人/日期	 2022.10.13
整改情况	已整改。 整改人：孙俊 日期：2022 年 10 月 15 日		
复查意见	合格 复查人：高振平 日期：2022 年 10 月 15 日		

