

监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-003

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 20 日	检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区 B 区北侧小鱼塘内桩头防腐时使用的油漆不合格。		
存在问题	桩头防腐使用的油漆为酯胶调和漆不符合设计要求。		
整改要求	酯胶调和漆更换为钢结构专用防腐漆。		
检查人	 20/10-2022	施工项目部 签收人/日期	 2022.10.20
整改情况	已整改 整改人：孙继连 日期：2022年10月20日		
复查意见	合格 复查人：费振军 日期：2022年10月20日		

