

监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-004

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 21 日	检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 B 区鱼塘内桩基顶部防腐时除锈不合格。		
存在问题	桩基顶部没有用电动工具进行除锈，除锈质量达不到规范要求。		
整改要求	桩基顶部锈蚀严重，刷防锈漆前必须用电动工具进行除锈，除锈结果达到规范要求后再进行防腐作业。		
检查人	 21/10-2022	施工项目部 签收人/日期	 2022.10.21
整改情况	已整改。 整改人：孙继连 日期：2022年10月21日		
复查意见	合格 复查人：费振军 日期：2022年10月21日		

