

监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-008

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 08 日	检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区 B 区支架，组件安装现场巡视检查。		
存在问题	光伏区 B 区 04#方阵安装完成的组件上面部分碎纸壳没有清理干净，长时间容易对组件产生热斑。		
整改要求	要求施工人员把组件上面的碎纸壳清理干净。		
检查人	费振军	施工项目部 签收人/日期	孙继连 11-2022
整改情况	已整改。 整改人：孙继连 日期：2022 年 11 月 08 日		
复查意见	合格 复查人：费振军 日期：2022 年 11 月 08 日		

