

监理检查记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-JLJC-009

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 12 日	检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区 B 区电缆桥架安装、直流电缆敷设、防雷接地焊接施工现场巡视检查。		
存在问题	防雷接地扁钢焊缝不饱满、夹渣, 不符合规范要求。		
整改要求	要求施工人员按照焊接规范进行整改。		
检查人	费振军	施工项目部 签收人/日期	孙洪连 12/11-2022
整改情况	已整改 整改人: 孙洪连 日期: 2022 年 11 月 12 日		
复查意见	复查人: 费振军 日期: 2022 年 11 月 12 日		



扫描全能王 创建