

监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-010

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 20 日	检查地点	光伏区 B 区西侧鱼塘
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区 B 区西侧鱼塘检查光伏支架安装质量。		
存在问题	光伏支架东西两侧间距不符合设计要求。		
整改要求	要求施工人员按照图纸标注的间距进行调整。		
检查人	费瑞军	施工项目部 签收人/日期	孙洪连 20/11-2022
整改情况	已整改 整改人：孙洪连 日期：2022 年 11 月 21 日		
复查意见	合格 复查人：费瑞军 日期：2022 年 11 月 22 日		



监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-011

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 25 日	检查地点	光伏区 B 区西侧鱼塘
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区 B 区南侧鱼塘检查交流电缆及直流电缆敷设质量。		
存在问题	南侧鱼塘内逆变器与支架间的接地线规格型号不符合设计要求。		
整改要求	更换逆变器到支架间的接地线。		
检查人	费振军	施工项目部 签收人/日期	孙继连 25/11-2022
整改情况	已更换 整改人：孙继连 日期：2022 年 11 月 26 日		
复查意见	符合设计要求。 复查人：费振军 日期：2022 年 11 月 27 日		



监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-012

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 29 日	检查地点	光伏区 B 区西侧鱼塘
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区 B 区东侧鱼塘巡视检查。		
存在问题	个别桩头存在防锈现象。		
整改要求	所有返锈的桩头重新刷一遍防腐漆。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 29/11 - 2022
整改情况	已整改。 整改人：孙继连 日期：2022 年 11 月 30 日		
复查意见	整改不到位。 复查人：费振军 日期：2022 年 11 月 30 日		

