


监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-005

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 25 日	检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 B 区施工现场新进场一辆挖掘机进行鱼塘边缘地带的补桩作业。		
存在问题	新进场的补桩设备及操作人员资质没有报验。		
整改要求	对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管。		
检查人	 25/10-2022	施工项目部 签收人/日期	 2022.10.25
整改情况	 整改人：孙继连 日期：2022 年 10 月 25 日		
复查意见	 复查人：费振军 日期：2022 年 10 月 26 日		

