

监理检查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-JLJC-006

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 31 日	检查地点	南土村加工场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理工程师对箱变钢结构平台施工现场进行巡视检查。		
存在问题	1. 钢平台焊口处飞溅及焊渣没有进行打磨，防腐不合格，漆膜厚度不合格 设计要求； 2. 钢平台栏杆焊接不合格。		
整改要求	要求施工单位按照设计图纸要求进行施工，彻底进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.10.31
整改情况	已整改。 整改人：  日期：2022年11月01日		
复查意见	整改不合格。 复查人：  日期：2022年11月02日		



扫描全能王 创建